


CTAB BÁSICO – FASE 2



(1) Transferir o maior volume possível caso esse seja inferior a 500 µL com cuidado para não levar a fase oleosa.

(2) Preferencialmente, 20.000 x g, obrigatoriamente, 16.000 x g. Caso o sobrenadante não esteja límpido, repetir a centrifugação.

(3) Utilizar o disruptor de tecido ou agitar por 96 vezes com movimentos longos, contínuos, lentos e suaves.

(4) Preferencialmente, 20.000 x g, obrigatoriamente, 16.000 x g.